Инженерные системы

1. Адрес 623700, Свердловская обл, г. Березовский, ул. Владимира Казимирского, д. 1, корп. 1

2. Внутридомовая инженерная система электроснабжения

Наличие системы: Да

Количество вводов в МКД, шт: 2

Год проведения последнего капитального ремонта: —

Физический износ, %: —

3. Внутридомовая инженерная система водоотведения

Наличие системы: Да

Тип: Централизованная канализация

Материал сети: пластик

Год проведения последнего капитального ремонта: —

Физический износ, %: —

4. Внутридомовая инженерная система газоснабжения

Наличие системы: Нет

Тип: нет

Количество вводов в МКД, шт: 0

Год проведения последнего капитального ремонта: —

Физический износ, %: —

5. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения

Наличие системы: Да

Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт: 1

Тип: Централизованная (от городской сети)

Физический износ, %: —

Год проведения последнего капитального ремонта: —

5.1 Стояки

Физический износ: —

Материал стояков: Полиэтилен

5.2 Запорная арматура

Физический износ: —

5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС

Материал сети: Полипропилен

Физический износ: —

6. Внутридомовая система отопления

Наличие системы: Да

Год проведения последнего капитального ремонта: —

Тип системы

Тип: Независимая (через теплообменники), двухтрубная, вертикальная, с нижней разводкой магистралей

теплоисточника или теплоносителя: Вода

Физический износ, %: —

Количество вводов в МКД, шт: 1

6.1 Отопительные приборы

Тип: Радиатор

Физический износ: —

6.2 Сеть внутридомовой системы отопления

Материал теплоизоляции сети: Вспененный полиэтилен (энергофлекс)

Материал сети: Полиэтилен

Физический износ: —

6.3 Стояки

Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления: Горизонтальная

Материал: Сталь черная

Физический износ: —

6.4 Запорная арматура

Физический износ — —

6.5 Печи, камины и очаги

Физический износ — —

Год проведения последнего капитального ремонта — —

7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения

Наличие системы — Да

Тип системы — Теплообменник

Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт — 0

Физический износ — —

Год проведения последнего капитального ремонта — —

7.1 Запорная арматура

Физический износ — —

7.2 Стояки

Материал — Полипропилен

Физический износ — —

7.3 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения

Физический износ — —

Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС — Полиэтилен

Материал теплоизоляции сети — Вспененный полиэтилен (энергофлекс)

8. Лифты

8.1

Номер подъезда — 1

Заводской номер — 4628

Тип лифта — Пассажирский

Инвентарный номер — нет

Нормативный срок службы, лет — 25

Грузоподъемность, кг — 1000

Год ввода в эксплуатацию — 2026

Год проведения последнего капитального ремонта — —

Физический износ — 0

8.2

Номер подъезда — 2

Заводской номер — 4627

Тип лифта — Пассажирский

Инвентарный номер — нет

Нормативный срок службы, лет — 25

Грузоподъемность, кг — 1000

Год ввода в эксплуатацию — 2026

Год проведения последнего капитального ремонта — —

Физический износ — 0

8.3

Номер подъезда — 3

Заводской номер — 4629

Тип лифта — Пассажирский

Инвентарный номер — нет

Нормативный срок службы, лет — 25

Грузоподъемность, кг — 1000

Год ввода в эксплуатацию — 2026

Год проведения последнего капитального ремонта — —

Физический износ — 0

9. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета

Сведения отстутствуют

10. Сведения об установленных индивидуальных приборах учета

Сведения отстутствуют

11. Сведения об установленных общих (квартирных) приборах учета

Сведения отстутствуют

12. Сведения об установленных комнатных приборах учета

Сведения отстутствуют