Конструктивные элементы

1. Адрес	623700, Свердловская обл, г. Березовский, ул. Владимира Казимирского, д. 1, корп. 4
2. Внутренние стены	
Тип внутренних стен	Блоки из газобетона
Физический износ, %	—
3. Окна	
Материал окон	Пластиковые
Физический износ, %	—
4. Двери	
Материал двери	Глухая металлическая
Физический износ, %	—
5. Крыша	
Тип кровли	Мягкая
Год проведения последнего капитального ремонта кровли	—
Физический износ кровли, %	—
Утепляющие слои чердачных перекрытий	Минераловатные плиты
Вид несущей части крыши	Ж/б плиты
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши	—
Физический износ несущей части крыши, %	—
6. Отделочные покрытия помещений общего пользования	
Материал отделочных покрытий	Штукатурка декоративная
Физический износ, %	—
7. Фундамент	
Тип фундамента	Монолитная железобетонная фундаментная плита
Год проведения последнего капитального ремонта	—
Материал фундамента	Монолитный железобетон
Площадь отмостки, кв.м	—
Физический износ, %	—
8. Перекрытия	
Тип перекрытий	Перекрытия из железобетонных плит
Физический износ, %	—
9. Тип наружных стен	
Тип наружных стен	Газозолобетонные блоки
Год проведения последнего капитального ремонта	—
Тип наружного утепления фасада	Минвата
Физический износ, %	—
Материал отделки фасада	окраска по штукатурке
10. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры	
Количество лоджий, шт	0
Количество балконов, шт	0